Прайс-лист SSR - Sharing Scooter Repair

АКБ NEE-1006	
Замена розетки (разъема) аккумулятора	880 руб.
Балансировка ячеек аккумулятора	1 650 руб.
Диагностика аккумулятора	220 руб.
Замена BMS аккумулятора	2 750 руб.
Замена BMS аккумулятора под ключ	5 500 руб.
Прошивка без разбора аккумулятора	550 руб.
Прошивка с разбором аккумулятора	2 200 руб.
Ремонт аккумулятора	2 200 руб.
Сборка / разборка аккумуляторной батареи	550 руб.

Диагностика	
Диагностика от 220 рублей	Согласуется

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	
UART программатор	5 500 руб.
UART программатор с защитой от короткого замыкания	13 200 руб.
Вилка контроллера (штепсель-вилка)	1 320 руб.
Дисплей Ninebot Max Plus	2 200 руб.
Дисплей Ninebot Max Pro	1 650 руб.
Кабель мотор-колеса	1 320 руб.
Кабель с разъемом Juliet M7	330 руб.
Новая BMS для аккумулятора NEE-1006	3 850 руб.
Розетка (разъем) аккумулятора	770 руб.
Удлинитель кабеля для IoT трекера Juliet M7	330 руб.

КОНТРОЛЛЕРЫ	
Диагностика контроллера	550 руб.
Заливка контроллера компаундом	550 руб.
Замена вилки контроллера (штепсель-вилки)	1 100 руб.

Прайс-лист SSR - Sharing Scooter Repair

Замена кабеля мотор колеса	1 100 руб.
Замена процессора контроллера	3 850 руб.
Прошивка контроллера без разбора	550 руб.
Прошивка контроллера с разбором	1 100 руб.
Ремонт контроллера Ninebot G30	1 320 руб.
Ремонт контроллера Ninebot Max Plus	1 320 руб.
Ремонт контроллера Ninebot Max Plus X	1 650 руб.
Ремонт контроллера Ninebot Max Pro	1 320 руб.
Ремонт контроллера Ninebot SL90	1 650 руб.

ПРОШИВКА НА ГРАЖДАНКУ	
Сделаем и прошьем самокат на гражданку (включение с кнопки)	5 500 руб.
Сделаем и прошьем самокат на гражданку (включение трекером)	6 600 руб.

ТРЕКЕРЫ	
Диагностика IoT (трекера)	550 руб.
Прошивка IoT модуля (трекера)	550 руб.
Ремонт IoT модуля Arus Navi SKT	1 500 руб.
Ремонт IoT модуля Omni gen1/gen2.5/gen3	1 650 руб.
Ремонт IoT модуля Teltonika TST 100	1 320 руб.

ЭКРАНЫ	
Диагностика дисплея (экрана)	550 руб.
Прошивка Дисплея	550 руб.
Ремонт Дисплея Ninebot Max Plus X	1 650 руб.
Ремонт Дисплея Ninebot Max Plus/Pro	550 руб.